

# X-OVEN

## CHARCOAL CUISINE

VÍCE NEŽ  
GRILOVÁNÍ



NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PEC NA DŘEVĚNÉ UHLÍ

# X-OVEN.CZ

# ČÍM JE X-OVEN TAK EFEKTIVNÍ?

**X-OVEN**  
CHARCOAL CUISINE

VS

OSTATNÍ PECE NA DŘEVĚNÉ UHLÍ  
S PŘEDNÍM OTEVÍRÁNÍM

	X-OVEN	OSTATNÍ	
INSTALACE	<b>Hloubka</b>	Standardní ( do 90 cm)	Nestandardní (i více než 90 cm)
	<b>Obsazení prostoru</b>	max. 1 m <sup>2</sup> , s otevřenými postranními grilovacími rošty	Více než 1 m <sup>2</sup> , s otevřenými předními dvířky
BEZPEČNOST	<b>Minimální požadavek na odtah</b>	1500 m <sup>3</sup> /h	více než 2500 m <sup>3</sup> /h
	<b>Hloubka digestoře</b>	Standardní ( do 90 cm)	Nestandardní ( nad 90 cm)
	<b>Kontakt obsluhy se žhavými uhlíky, kouřem a žářem</b>	Nikdy nedochází k přímému kontaktu.	K přímému kontaktu dochází vždy, pokud jsou přední dvířka otevřená
	<b>Rozptyl plamenů a jisker</b>	Minimální a stále uzavřený pouze v prostoru na vaření	Téměř pokaždé dochází k jejich úniku z prostoru na vaření, hlavně pokud jsou přední dvířka otevřená
POUŽÍVÁNÍ	<b>Bezpečnostní sklo</b>	Je k dispozici	Není k dispozici, vyjma několika málo značek
	<b>Vycházející kouř</b>	Vždy projde přes mřížku zachytávající jisker	Při otevřených předních dvířkách není kouř filtrován ani tlumen, což může vést k rychlejšímu poškození klimatizace
	<b>Ztráta tepla během provozu</b>	Minimální	Vysoká
ÚDRŽBA	<b>Provozní teplota</b>	Konstantní	Střídající se vysoké teploty s náhlými poklesy
	<b>Karbonizace pokrmů</b>	Minimální	Vysoká
	<b>Příprava pokrmů</b>	Svižná a intuitivní	Obtížná a nepřijemná.
	<b>Odkapávač na tuk</b>	Vnější	Chybí nebo je vnější, ale i tak zůstává masť na vnitřní stěně předních dvířek
	<b>Jednotlivé díly trouby</b>	Jednoduše vyměnitelné uživatelem	Nezbytná asistence školeného technika
	<b>Grilovací rošt</b>	Vsazený do výsuvného šuplíku	Vsazený napevno, nelze vyjmout
	<b>Pečicí komora</b>	Porcelánový povrch	Povrch není porcelánový

**X-OVEN.CZ**